


Datenblatt für Artikel: HDCR100269

IS-1 Kabelmanager Bürste Traverse

1 VPE = 2 Stück



SCHRACK-Info

IS-1 Kabelmanager Bürste Traverse

Material: Bürstenkörper TPE; Bürste PE (noch nicht bestätigt)

Bürste zum Abdecken der Kabeldurchführung mit
montierter Traverse.

Hinweis: Pro Kabeldurchführung wird eine Bürste benötigt.

bestehend aus:
2 Bürstenleisten

Lieferzustand: verpackt

Technische Daten

Nettogewicht (kg)	0,15
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
IS-1 Kabelmanager Bürste Traverse 1 VPE = 2 Stück	HDCR100269